



Leyenda

Puntos de Subsistencia

- Puntos no útiles
- Puntos con 1 - 5 medidas útiles
- Puntos con 5 - 9 medidas útiles
- Puntos con 9 - 12 medidas útiles
- Puntos con 12 - 15 medidas útiles
- Puntos con 15 - 19 medidas útiles

Índice de la utilización

- ▭ Límite mina en la actualidad
- ▭ Límite del cono de subsistencia a 45°
- ▭ Curvas subsistencia cada 50 cm
- ▭ Curvas subsistencia cada 10 cm

Subsistencia

Value

High : 2,16703

Low : -1,93727

1:14.000

40781
4634798
4632798
4630798
40781

402781
4634798
4632798
4630798
402781

404781
4634798
4632798
4630798
404781

406781
4634798
4632798
4630798
406781

408781
4634798
4632798
4630798
408781

410781
4634798
4632798
4630798
410781

4634798
4632798
4630798
4634798
4632798
4630798
410781
408781
406781
404781
402781
40781